


2.保温カバーには、専用の帯を取り付けて下さい。

3.減圧弁のテストジグは保温カバー内に収納して下さい。

			保温カバー		発泡PS		1	
			部番		部 品 名 称		材 質	
							数量	
							摘 要	
単位	mm	承認	検 図	照 合	製 図	図 面 名 称	PS用減圧弁KD-25GM 保温カバー 13、20	
尺度	Free				田嶋竜一			
投影法					'16.4.4			
前澤給装工業株式会社				WB3533		図番	3G-600091	